История изменений ПО изделия Астра-Z-2745

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Июнь 2015	**2745-bv2_2**	2745v2 **RPP4Z_v1_1** RPP4Z_v1	_	2745-v2_1	**ПО:** для уменьшения потребления доработан алгоритм выхода в эфир при отсутствии в радиосети координатора	**ПО:** устранена ошибка, приводящая к редкому выпадению из связи оповещателей из-за переполнения таймера
Окт 2014	**2745-bv2_1**	**2745v2** **RPP4Z_v1**	_	**2745-v2_1**	**ПО** изменено в связи с изменением **ПП:** 1) радиомодуль заменен на РПП4; Увеличен ток потребления при включенном радиомодуле, уменьшено время включения р/модуля	_
Окт 2014	**2745-av1_5**	2745v1 RPP1_v1	_	2745-v1_2	_	В ПО устранены ошибки: 1) неверное отображение номера «родителя» при запросе качества связи при работе через РТМ; 2) выдача извещения «неисправность питания» при программном сбросе.
Июль 2014	**2745-av1_4**	2745v1 RPP1_v1	_	2745-v1_2	1) Изменен алгоритм смены канала по командам с ППКОП и лазерного пульта «Астра-942»; 2) изменен алгоритм поиска сети при потере связи с ППКОП для оптимизации энергопотребления; 3) изменена информ-ность о состоянии питания.	_

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Май 2014	**2745-av1_3**	2745v1 RPP1_v1	_	2745-v1_1	1) изменен и усилен алгоритм определения наличия и активации основного и резервного элемента питания; 2) изменен порог определения неисправности извещателя при активации.	_
Декабрь 2013	**2745-av1_2**	2745v1 RPP1_v1	_	2745-v1_1	1) доработана тактика работы светового выхода для исключения возможного не включения оповещателя по команде ППКОП; 2) изменен алгоритм обработки кнопки отрыва от стены (кнопки вскрытия) для исключения ложных сообщений о вскрытии.	_
Сентябрь 2012	**2745-av1_0**	2745v1 RPP1_v1	_	2745-v1_1	Базовая версия	_