История изменений ПО изделия Астра-Z-4345

Дата	Версия ПО	Совместимость с платами	Совместимость с ПО ПК	Действующая версия РЭ	Функциональные изменения	Устраненные ошибки
Октябрь 2015	4345-bv2_2	4245bv2_1	-	**4345-v2_3**	**В РЭ1** добавлена информация о работе извещателя с ППКОП «Астра-712 Pro».	В ПО устранены ошибки, возникавшие при потере и восстановлении в радиосети, при запуске регистрации
	4345-av1_3	4x45v1				
Декабрь 2014	**4345-bv2_2**	4245bv2_1	_	**4345-v2_2**	_	**ПО:** скорректирована таблица отрицательных температур
	4345-av1_3	4x45v1				
Октябрь 2014	**4345-bv2_1**	**4245bv2_1**	_	**4345-v2_1**	**ПО** изменено в связи с изменением **ПП:** 1) радиомодуль интегрирован в п/плату; 2) кристалл EM250 заменен на STM32W108C8; 3) добавлен усилитель ВЧ-мощности. Увеличен ток потребления при включенном радиомодуле, уменьшено время включения р/модуля	_
Июль 2014	**4345-av1_2**	4x45v1	_	4345-v1_5	1) Изменен алгоритм смены канала по командам с ППКОП и лазерного пульта «Астра-942»; 2) изменен алгоритм поиска сети при потере связи с ППКОП для оптимизации энергопотребления; 3) изменена информативность о состоянии питания.	_
Апрель 2014	**4345-av1_1**	4x45v1	_	4345-v1_3	Изменен алгоритм определения наличия элемента питания, усилен алгоритм активации элементов питания	_
Сентябрь 2012	**4345-av1_0**	4x45v1	_	4345-v1_2	Базовая версия	_